



Informazioni accessibilità PIANCAVALLO

Rilevazione effettuata da: Valentina Cainero

Data rilevazione: febbraio 2018

Itinerario previsto: Visita esterna alla località di Piancavallo


Durata del percorso: 2 ore

Partenza: Parcheggio di via Barcis – vicino Palaghiaccio Palapredieri

Distribuzioni opuscoli/materiale informativo: Mappa del percorso, mappa impianti sportivi, e informazioni su elementi di interesse

Esposizione/protezione dagli agenti atmosferici: visita completamente all'esterno, esposta agli agenti atmosferici

La visita è svolgibile in ogni momento dell'anno, considerando il fatto che durante la stagione invernale, in presenza di neve, alcune situazioni possono mutare.





Partenza dal **parcheggio di via Barcis – vicino Palaghiaccio Palapredieri** (Foto 1-2).

Presenza di un ampio parcheggio che ospita complessivamente 8 stalli riservati alle persone con disabilità (Foto 3,4), di dimensioni 5,00x3,00 metri e la cui presenza, in caso di neve, risulta visibile grazie alla segnaletica verticale. Si segnala la presenza di un wc accessibile alle persone con disabilità all'interno del Palaghiaccio. Inoltre, per i visitatori con disabilità, è possibile raggiungere la gradinata superiore destra del Palaghiaccio mediante l'utilizzo di due servo scala e di una rampa di raccordo, e qui sostare per partecipare agli spettacoli. Le persone con difficoltà motorie inoltre possono usufruire del wc accessibile alle persone con disabilità. Dall'altro lato della strada (opposto al Palaghiaccio) vi sono due stalli riservati alle persone con disabilità (Foto 5,6), la cui visibilità, anche in questo caso, è garantita dalla segnaletica verticale. Data la presenza di neve non è stato possibile valutare la presenza di segnaletica a terra.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6





Dal parcheggio è necessario proseguire verso sud, lungo la strada interna al parcheggio (*Foto 7*), parallela alla strada principale via Barcis, oltrepassando **piazzale del Tremol**, sede di strutture di noleggio sci ed affini, e dell'**Impianto di risalita** (*Foto 8*). Da notare come l'edificio sede dell'impianti di risalita ospiti un wc accessibile alle persone con disabilità (*Foto 9,10*). In assenza di neve sono presenti marciapiedi ampi e con fondo omogeneo, completi di rampe di raccordo e attraversamenti pedonali in sicurezza che permettono una visita in condizioni di maggiore sicurezza. Proseguendo lungo il parcheggio si trova uno stallo riservato alle persone con disabilità, di dimensioni regolari la cui presenza, in caso di neve, anche in questo caso, risulta visibile esclusivamente dalla segnaletica verticale (*Foto 11,12*).



Foto 7



Foto 8



Foto 9

Foto 10



Foto11



Foto 12





Si prosegue ancora dritti, pressoché in piano, lungo la strada interna al parcheggio oppure lungo il percorso interno al parcheggio, verso le piste da sci, dove si presume ci sia un marciapiede, fino a raggiungere l'incrocio con **via Arturo Ferrucci** (Foto 13,14).

Considerando la spessa coltre di neve e ghiaccio non è stato possibile valutare né le larghezze dei percorsi né le pendenze. Dall'altro lato della strada si trova un altro ampio parcheggio, con uno stallo riservato alle persone con disabilità, a servizio di alcuni esercizi commerciali. Lo stallo riservato alle persone con disabilità è segnalato con cartellonistica verticale. A questo punto il percorso propone due possibilità: svoltare a destra e proseguire lungo via Barcis oppure svoltare a sinistra e proseguire verso via Arturo Ferrucci. (Foto 15,16).



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16

Proseguendo lungo **via Barcis**, il marciapiede si trova sul lato destro della strada, è pavimentato in porfido, di larghezza ampia, alla stessa quota del piano stradale, e presenta una pendenza in salita pari al 6% circa per una ventina di metri, delimitato da una staccionata in legno sulla destra e da fioriere in calcestruzzo sulla sinistra (verso la strada). Si prosegue in discesa con una pendenza del 4-5% fino all'attraversamento su **via Stella Alpina**, sempre in cubetti di porfido, su strisce di colore naturale e bianco (Foto 17,18).



L'attraversamento avviene in piano, su fondo omogeneo, senza superare dislivelli o pendenze. Si prosegue poi lungo il percorso con le caratteristiche sopra descritte (*Foto 19,20*), fino al tratto in pendenza di raccordo con **piazzale della Puppa** (*Foto 21,22,23*).



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20

Foto 21



Foto 22



Foto 23





Piazzale della Puppa rappresenta uno dei principali punti di arrivo e di svincolo di Piancavallo, dove si trova un ampio parcheggio, alcune attività di ristorazione, un centro commerciale, la chiesa e l'Infopoint (*schede allegate - Foto 24,25,26,27*).



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27

Proseguendo il nostro percorso sul lato destro di **piazzale della Puppa**, concluso il percorso su porfido precedentemente descritto, si prosegue in discesa per un breve tratto fino a raggiungere il marciapiede e alcune attività di ristorazione (*Bar Centrale, Taverna all'Urogallo, ecc. – schede allegate*) oltre che spazi riservati alle attrezzature sportive (noleggio sci, scuola sci) (*Foto 28,29,30*). Il marciapiede a servizio delle attività commerciali è in lastre di porfido, fondo regolare ed omogeneo, rialzato rispetto al piano della strada di circa 2 metri, raccordato con scalinate e con una breve rampa di raccordo nei pressi della "Taverna Urogallo", sempre in lastre di porfido. Da qui si prosegue poi lungo la strada interna di collegamento al parcheggio di Piazzale della Puppa (*Foto 31*).

Foto 28




Foto 29



Foto 30



Foto 31





Alternativamente si può proseguire percorrendo l'area pedonale presente al centro del parcheggio del piazzale (Foto 32,33). Non sono presenti soglie e dislivelli, considerando che il percepibile marciapiede in cubetti di porfido e piastre in ghiaio lavato, e di larghezza ampia e si trova alla stessa quota del piano stradale. L'area ospita inoltre un parco giochi per bambini e panchine per la sosta. L'area è protetta dalla sede stradale e dai parcheggi con una staccionata in legno. Non è stato possibile fare ulteriori osservazioni in quanto al momento della visita l'intera area interna al piazzale era ricoperta da una spessa coltre di neve.

Foto 32



Foto 33



Proseguendo il percorso invece lungo la sede stradale di piazzale della Puppa (Foto 34,35,36), verso il Centro Commerciale e la Chiesa si trovano parcheggi ai margini della sede stradale, di cui uno stallo riservato alle persone con disabilità, la cui presenza è indicata dalla sola segnaletica verticale. Dislocati nei punti di interesse principali, si trovano dei pannelli informativi riguardanti i percorsi che si possono fare, in legno, fondo chiaro con scritte in nero e immagini a colori, buona leggibilità (Foto 37).

Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37





Il **Centro commerciale**, sulla sinistra del piazzale e in un'area interna rispetto ad esso, accanto alla Chiesa, è costituito da una serie di negozi (abbigliamento, souvenir) ed attività (bar, pasticceria, pizzeria, minimarket, bancomat, stazione dei carabinieri) collegate tra loro da un corridoio interno su lato parcheggio (*Foto 38,39,40,41*);



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41

È parzialmente accessibile alle persone con difficoltà motoria mediante accesso sul retro e l'uso di una rampa di raccordo, poiché ogni accesso al corridoio interno alle attività commerciali presenta un gradino di circa 10 cm (*Foto 42*). Il corridoio interno è pavimentato con piastre in ghiaio lavato e moquette, parte in piastrelle e parte in linoleum fondo regolare; lungo il corridoio si trovano scalinate per raccordare i vari livelli e per ogni attività commerciale vi è una porta con una soglia di ingresso (*Foto 43*).

All'interno in certe zone scarsa illuminazione. Da notare le difficili condizioni di orientamento per una persona che si addentra nel centro commerciale: non sono molto chiare infatti la dimensione del centro, i vari piani ed il suo sviluppo. L'interno del centro commerciale si sviluppa su più livelli raccordato con diverse scalinate (*Foto 44,45*) e non è immediatamente percepibile come fare per raggiungere un negozio, le vie di uscita più brevi o altri servizi. Una parte del centro commerciale è accessibile alle persone su sedia a ruote poiché dotata di ingresso accessibile sul retro e rampa di raccordo interna.



Parte del centro commerciale risulta ora in fase di manutenzione straordinaria e quindi non è stato possibile valutare interamente attività e percorsi accessibili dell'edificio.



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45

Proseguendo si giunge nei pressi della **Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice**; non è stato possibile accedervi poiché chiusa. L'ingresso avviene tramite due rampe di scale (Foto 46) poste sui lati della chiesa (una al coperto) oppure tramite una rampa, a lato di unadelle due scalinate che purtroppo però non è stato possibile valutare a causa delle precipitazioni nevose che hanno coperto sia le scale che la rampa. Da immagini reperite online l'interno della chiesa presenta spazi abbastanza ampi, in piano. Non vi sono presenti dislivelli con altare, né sono presenti navate laterali.



Foto 46



Ritornando al percorso indicato e precisamente, allo svincolo con via Barcis e **Via Arturo Ferrucci**, quest'ultima non presenta marciapiedi ed è quindi necessario proseguire il percorso lungo la sede stradale (Foto 47,48). Lungo questo tratto sono presenti alcuni hotel ed alla fine della strada, sul piazzale, si trova l'**Infopoint** (all'altezza degli svincoli via Barcis – via Arturo Ferrucci) (scheda allegata) (Foto 49,50) è accessibile alle persone con disabilità mediante l'utilizzo di un servoscala che porta all'ingresso principale (Foto 51,52). L'Infopoint si trova ad un livello inferiore rispetto al piano del piazzale, raggiungibile anche mediante una scalinata composta da 6 gradini di 17 cm di altezza, dotata di corrimano in acciaio tubolare rosso. Gode di ampi spazi, tra cui anche sala convegni ed un wc accessibile alle persone con disabilità. Da segnalare come dal percorso pedonale di via Barcis non sia possibile raggiungere a piedi l'Infopoint in sicurezza poiché è necessario scendere alcuni gradini, attraversare la strada e poi proseguire lungo la rotonda fino a raggiungere lo spiazzo di fronte all'Infopoint (Foto 53,54). Si ritiene necessario quindi parcheggiare direttamente nei pressi dell'Infopoint.



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



La conclusione del percorso avviene in piazzale della Puppa.