




Informazioni accessibilità Porto Turistico Marina Punta Faro – Lignano Sabbiadoro

Rilevazione effettuata da: Michele Franz (CRIBA FVG), Giuseppe Moretti (Ass. Tetraparaplegici FVG), Tullio Frau (UICI), Alessia Domenighini (Progetto Autismo FVG), Alessia Del Bianco (PromoTurismoFVG)

Data rilevazione: 12 giugno 2015

Itinerario previsto: Porto turistico “Marina Punta Faro”

Durata del rilievo: 3 ore





Il sopralluogo si svolge presso il Porto “Marina Punta Faro”, sito in Via Monte Ortigara 3 a Lignano Sabbiadoro.

Utilizzo da parte dei clienti di parcheggio interno, delimitato da sbarra automatica per il controllo degli accessi, apribile suonando il citofono sulla colonnina a lato strada oppure, per chi avesse qualche difficoltà, chiamando un numero telefonico. All’interno, presenza di due stalli di parcheggio riservati a persone con disabilità, contrassegnati sia da segnaletica orizzontale che verticale, raccordati tramite breve rampa al marciapiede circostante. (Foto 1 e 2)

Dalla viabilità pubblica possibilità di accesso pedonale attraverso lunga rampa, pavimentata con masselli autobloccanti, con pendenza di circa 8-9%, ben raccordata con i marciapiedi circostanti. Marciapiede abbassato nei pressi dell’attraversamento pedonale della viabilità carrabile interna al porto, senza soglie di rilievo. (Foto 3 e 4)

In prossimità degli stalli presenza di ufficio informazioni/amministrativo con soglia di accesso di 2 cm e ampi spazi interni.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Dalla zona di ingresso percorso continuo in direzione dei moli, sempre pavimentato con masselli autobloccanti con finitura superficiale uniforme e senza fughe di rilievo. Totale assenza di segnaletica di tipo tattilo plantare per tutto il percorso esaminato. Raccordo tra diversi livelli del porto attraverso gradini affiancati da rampa con pendenza del 12% e dotata di corrimano su entrambi i lati e successivamente attraverso rampa che in pianta presenta andamento semicircolare con pendenza del 14% (di fronte ad agenzia nautica “Lignano Terramare”). (Foto 5 e 6)



Raggiungimento di alcuni locali a destinazione commerciale, affiancati alla sede dell'Associazione Tiliaventum, attraverso lunga rampa con pendenza di circa 8-9% dotata di corrimano laterale e ripiano orizzontale di posa per interrompere la stessa. Accesso ai locali superando leggera soglia d'accesso di circa 1 cm. Raggiungimento di altri locali commerciali, situati ad un livello superiore, solo tramite scale. (Foto 7)



Foto 5




Foto 6



Foto 7

Accanto alla sede dell'associazione presenza di servizi igienici per persone con disabilità (chiusi a chiave ma a disposizione degli utenti), con soglia di 1 cm all'ingresso e misure del locale di 232 x 214 cm. Spazio di accostamento laterale alla tazza wc di 85 cm (limitato da presenza di sporgenza derivante da muretto posteriore della doccia), con maniglione fissato a muro alto 55 cm e maniglione ribaltabile sull'altro lato. Doccia con piatto a raso pavimento e leggera soglia d'ingresso, con seggiolino ribaltabile e maniglione a "L". Lavabo sagomato con ampio spazio di accostamento frontale e specchio reclinato. (Foto 8, 9 e 10)



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Percorso verso il molo con finitura in cemento, privo di dislivelli, e superamento di cancello automatico apribile avvicinando tessera magnetica a disposizione degli utenti del porto. (Foto 11)

Presenza di tre blocchi bagni ma sopralluogo effettuato solo in uno, in quanto la direzione afferma che sono tutti uguali. Accesso ai bagni anteriormente tramite 3 gradini e posteriormente attraverso rampa in cemento con finitura superficiale non uniforme a causa di deterioramento; assenza di bagno per persone con disabilità. Bagni dotati di fasciatoio per famiglie con bambini piccoli, docce, zona lavanderia. (Foto 12)

Accesso dal molo alle banchine galleggianti tramite rampa di collegamento larga 100 cm, dotata di corrimano su entrambi i lati, e con pendenza variabile in funzione del livello di marea. (Foto 13)

Visione di barca in dotazione dell'associazione Tiliaventum che viene utilizzata anche per fare nautica con persone con disabilità: in caso di persone su sedia a ruote, permesso l'accesso affiancando la barca alla banchina e dotazione di imbragatura per persone tetraplegiche che non riescono ad avere controllo del busto. Possibilità di imbarcare contemporaneamente quattro persone con disabilità motoria. (Foto 14)

Date le lunghe distanze da coprire per raggiungere i diversi punti del porto, vengono fornite gratuitamente delle auto elettriche con autista per chi ha una lieve disabilità motoria o fatica a camminare per lunghi tratti.

Foto 11




Foto 12



Foto 13



Foto 14





Possibilità di utilizzo gratuito, da parte dei clienti del porto, di piscina “Sporting club” (aperta a pagamento anche ad utenti esterni), dislocata però in altra zona. Da accesso carrabile/pedonale del porto percorrenza di Via Pusteria per poi attraversare tratto di strada privata con ponte che collega la piccola isola. Pendenza dei due lati del ponte dell’11% da un lato e del 20% dall’altro, non percorribile in autonomia da parte di persona su sedia a ruote. Nella zona sommitale del ponte è sovrapposto al fondo ligneo un “tappeto” atto ad uniformare la superficie eliminando le fughe tra elementi lignei, delimitato lateralmente da elementi metallici e perfettamente raccordato col resto della pavimentazione. (Foto 15, 16, 17 e 18)



Foto 15



Foto 16




Foto 17



Foto 18

Nuovo tratto in salita verso la piscina con pendenza del 12% e fondo in masselli autobloccanti, leggermente sconnesso in prossimità degli arbusti a causa delle radici degli stessi. (Foto 19)



Per raggiungere la piscina necessario percorrere in discesa una rampa con pendenza superiore al 20% e andamento non rettilineo.

Assenza di sollevatore per permettere accesso in acqua da parte delle persone su sedia a ruote. (Foto 20)

Foto 19



Foto 20

